

deli得力

人民币鉴别仪(点验钞机)

U 使用手册

SER'S MANUAL



JBYD 3925(C) 33092(C)

■ 全面兼容 ■ 多重鉴别 ■ 数字化处理 ■ 智能化系统



此为A级产品，在生活环境中，可能会造成无线电干扰。
在这种情况下，需要用户对其干扰采取切实可行的措施。

目 录

安全注意事项与保养 - - - - -	1
仪器拆封 - - - - -	1
技术指标 - - - - -	2
后部结构介绍 - - - - -	2
操作指南 - - - - -	3
└ 正确的点钞操作方法 - - - - -	3
机器外部构造 - - - - -	4
功能使用说明 - - - - -	4
常见故障分析及排除 - - - - -	6
└ 进钞台调整方法 - - - - -	6
└ 故障自诊断 - - - - -	7
└ 简单的故障检查与排除 - - - - -	8
└ 易损件更换方法 - - - - -	9
产品保修卡 - - - - -	10

安全注意事项与保养

1. 本机所连接的电源插座必须有良好的接地，并且使用的电压值应在规定的范围以内。
2. 本机适用在0°C~40°C的温度中工作，如在0°C以下或40°C以上时会使机器难以正常工作。
3. 使用本机时，应避开可能对电网产生强干扰的用电电器(如手机、电钻、电焊机等)。应避开强光直射和强磁场干扰，以免造成鉴伪失灵。
4. 应定期清除机内积尘，清尘时务必关闭电源，拔掉电源插座。
5. 长时间不使用或操作人员离开时，务必切断电源。
6. 当发生下列情况时，应切断电源并联系维修人员进行维修：

A. 液体洒到机器上时	B. 机器严重摔坏时
C. 机器性能有异常变化时	D. 按说明书正确操作，仍不能正常工作时

仪器拆封

请您检查仪器外观是否完好无损，清点所有附件。点钞机包装箱内应包括下列物件：如有缺损，请与经销商联系！

说明书一本(内含保修卡)

电源线一条

清洁毛刷一把

USB数据线一条(仅售330R2)




范围：1~999张

▪ 外形尺寸：300x250x200mm

▪ 预置数显示屏范围：1~999张

后部结构介绍

- 1 滑钞板
- 2 调节螺杆
- 3 电源开关
- 4 电源插座
- 5 2A保险丝(内置)
- 6 外接显示器插座 / USB升级口



插入点钞机后善电源插座中，另一头插到市电（交流220V）电源座上，如连观了外接显示器，将外显示器置的插座上，打开电源开关，计数窗显示为“0”，**显示窗无显示，如有其它符号显示，见故障排除方法。**

和撕掉。占掉前应将下列纸而则除。

2012 年 1 月 1 日起，新修订的《中华人民共和国劳动合同法》正式施行。该法对劳动合同的订立、履行、变更、解除和终止等作了修改，对劳动者的权益保护作出了新的规定。

第十一章

卷之三

如图示，图一为正确操作，图二、三为错误操作。图二中操作者捻钞时，斜方向错误，图三中操作者未把纸币捻成一定斜度。



机器外部构造

1. 旋转显示器

2. 接触轮

3. 指示板


4. 球妙台

5. “复位键 +1”键

6. “清零 -10”键

7. “模式”键


8. “功能”键



[1]

[2]

[3]



功能使用说明

■ 功能

根据需要，按“功能”键，选择智能、混点合计、分版和计数功能，显示屏显示相应字样，且显示屏上显示“红外”字样，说明本机器在此功能状态下具有红外鉴伪能力。

智能：可清点第

功能使用说明

分版：能清分出第五套人民币不同面值的夹张币，同时具有鉴伪功能。

计数：可混合清点不同版本和不同面值的纸币人民币，适用于清点低面值纸币人民币和票据。

■ 模 式

按下“模式”键切换“预置状态”、“累加状态”。显示屏上相应指示灯亮，说明已处于相应的功能状态。

预置方式：点按1次“模式”键，显示屏下方显示“100”，上相应预置灯亮，显示屏下方显示100。在收钞口无纸币情况下用“清零”键或“复位/+1”键可重新设定预置张数。在点钟计数到预置数值时，机器自动停止，从收钞口取走纸币或按“复位”键可直接进行下次进钞点数。取消预置方式：点按2次“模式”键即可退出。

累加方式：点按2次“模式”键，显示屏下方显示“累加”，上相应“累加”灯亮，即已打开累加方式。每次清点完毕取走钞上的纸币，其清点数与上次的累加数值在显示屏计数窗口显示。取消累加方式，再按“模式”键，“累加”灯灭。

■ 清 零

在电机停止运转及不报警的任何状况下可清零当前数值，报警状态下点按“清零”键可退出报警状态。

■ 复 位

在电机停止运转及不报警的任何状况下可清零当前数值，且启动电机。报警状态下点按“复位”键退出报警状态。

■ 语音报警

开机出现欢迎语...占钞报警时...语音提示伪钞结果...按住“复位”键开机...开启或关闭语音功能....

■ U盘在线升级功能

请登入得力官网www.nbdeli.com，点击右上角“下载中心”，选择下载相应软件进行升级。

常见故障及解决方法


代码	内 容	代码	内 容	代码	内 容
E1※	条数异常	E1※	一串钞券重	E7※	红外异物
E2※	计数不准	E3※	安全线异常	E8※	纸张断张
E3※	计数不准	E6※	安全线异常	E9※	分版

常见故障分析及排除

■ 进钞台调整方法

当出现进钞不畅或点数不准时，可通过调节喂钞台调节螺丝，调整阻力片与捻钞轮之间的间隙，然后手持一张钞票放入捻钞轮与阻力片之间，感到有拉力（约0.5KG拉力）即可（顺时针方向收紧，逆时针方向放松）。

喂钞台调节螺丝 ▶



常见故障分析及排除


■ 故障自诊断

机器开机时 将会进行自动诊断 如有异常 

■ 简单的故障检查与排除


在要求维修之前,请先自行检查下列各点:

机器停止工作



(插好电源插头)

1. 电源线插头是否插入插座?



(开启电源)

2. 是否停电或没开开关?



(请维修人员更换保险管座内的保险丝)

(调整电压)

AC220V±10%

4. 使用电源电压是否过低?

启停方式失灵



(清扫进钞传感器)

1. 进钞传感器是否积尘?



(接好连线)

2. 接钞传感器与主电路板连线是否中断?



(更换传动带)



调节螺杆

4. 机器是否卡钞? (清除卡钞并调节螺杆)

计数不够准确




(调整送钞台位置)

1. 送钞台位置是否已调试好?



(清扫左、右计数臂)



2. 计数传感器是否积尘?



(更换损坏部件)

(按正确的放钞方法操作)

见按正确的放钞示意图(第三页)

4. 放钞是否正确?

识别不准


重新选择您需要的功能键

1. 功能是否选择正确?



更换

2. 宽度整形光耦是否失效?



调整


3. 磁性传感器间隙是否不对?

常见故障分析及排除


■ 易损件更换方法

1. 当阻力片严重磨损时，需更换阻力片。抽出喂钞台松开四颗自攻螺钉，拿出已被磨损的阻力片，换上新的阻力片后再按原样复原即可。
2. 当捻钞轮磨平时，会造成送钞不顺和计数不准，需更换捻钞轮。抽出喂钞台，卸下左右塑料侧盖板，然后用手换下已被磨损的捻钞轮，换上新的捻钞轮后再按原样复原即可。

阻力片 ►



捻钞轮 ►



执行标准：GB 16999-2010

得力集团有限公司

DELI GROUP CO., LTD.

地址：浙江宁海得力工业园

全国服务热线：400-185-0555

[Http://www.nbdeli.com](http://www.nbdeli.com)

MADE IN CHINA

